NOUVEAU!

Système d'uniformisation et de finition **Scotch-Brite**





Le moyen rapide et facile de revenir au point de départ Divers procédés de fabrication, dont le soudage, l'uniformisation et l'estampage, peuvent sérieusement endommager le fini d'usine de l'acier inoxydable et d'autres métaux. Pour redonner au fini son aspect d'origine, il faut ensuite énormément de temps et de nombreuses opérations délicates et minutieuses.

Toutefois, grâce au lancement du système d'uniformisation et de finition $3M^{\text{w}}$, il existe maintenant un moyen rapide et facile de « revenir au point de départ ».



Un système intégré facile à utiliser – pour un fini parfait à tout coup!

Le cœur du système d'uniformisation et de finition 3M consiste en une gamme de brosses à lamelles Scotch-Brite[®] éprouvées jumelées à la nouvelle ponceuse d'uniformisation et de finition 3M[®]. En combinant ces brosses et cette ponceuse avec les disques durables à action abrasive rapide Cubitron[®] II 3M[®] et d'autres brosses à lamelles Scotch-Brite[®] et abrasifs de grand rendement 3M, on obtient un système qui s'utilise rapidement et en toute facilité pour l'uniformisation des soudures et la remise en état du fini d'un large éventail de métaux.

Un moyen facile d'uniformiser le fini à tout coup!

- Uniformisation plus facile du fini
- Utilisation facile
- Atténuation des marques d'arrêt/de départ
- Systèmes de fixation filetés faciles à visser et dévisser
- Souplesse optimale

Passez du nivelage des soudures au fini en trois étapes faciles!

Points de départ recommandés



NOUVEAU! Disque en fibre 987C Cubitron™ II 3M™ (grain: 60+; diamètre: 7 po)



Autre possibilité NOUVEAU! Disque à bords durables 984F Roloc^{®C} Cubitron^{®C} II 3M^{®C} (grain : 60+; diamètre : 4 po)

Étape 1 : Nivelage de la soudure

Nivelez la soudure sur la surface en acier inoxydable afin d'obtenir un fini n° 3 ou n° 4, à l'aide d'un **disque Cubitron™ II 3M™**.

- Est constitué de l'abrasif céramique de forme précise 3M pour une action abrasive ultra rapide et une durabilité exceptionnelle.
- Comprend un adjuvant de meulage pour une réduction du dégagement de chaleur.

Conseil pratique: Utilisez le grain d'abrasif le plus fin pour le travail que vous devez effectuer; les lignes de meulage plus fines s'enlèvent plus facilement. Alignez les stries de la ligne de meulage avec le sens du grain du matériau de départ (les stries perpendiculaires sont plus difficiles à uniformiser).

Grain de forme précise 3M



Le nouveau grain révolutionnaire de forme précise des abrasifs Cubitron $^{\omega}$ II $3M^{\omega}$ allie les propriétés évoluées de notre grain de céramique d'origine aux structures microreproduites d'avant-garde des abrasifs Trizact $^{\omega}$ $3M^{\omega}$. À mesure que ce grain de forme triangulaire s'use, il se fracture continuellement de manière à former des pointes et des bords acérés. Il en résulte ainsi un abrasif qui présente une action abrasive plus rapide, qui dégage moins de chaleur et qui dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les disques traditionnels.



Courroie 777F 3M^{**} (grain P120)

Étape 2 : Établissement du grain

Produisez une rayure directionnelle afin de préparer la surface en acier inoxydable pour les travaux de finition finale, à l'aide de la **courroie 777F 3M**™.

- Est composé de l'oxyde d'aluminium céramique 3M sur un support en toile de polyester.
- Comprend un adjuvant de meulage qui augmente le rendement sur l'acier inoxydable et les alliages rares.

Recommandation : Utilisez cette courroie avec l'outil d'uniformisation et de finition, la meule à extension diamétrale 28718 et la trousse d'adaptateurs 28719 3M™.

Conseil pratique : Essayez de rester le plus près possible de la partie soudée afin de minimiser l'uniformisation finale.



Guide de sélection des brosses à lamelles d'uniformisation et de finition Scotch-Brite™

Fini plus Fini non Fini de grossier tissé brosse combinée Brosse à lamelles de grain 5A **PLUS** extra grossier Brosse combinée Brosse à lamelles à haute de grain A/O 60 résistance de grain 7A grossier BR Brosse combinée Brosse à lamelles à haute de grain A/O 100 résistance de grain 7A moyen Brosse combinée Brosse à lamelles de grain de grain A/O 150 Brosse à lamelles de grain MOINS 5S moyen Brosse à lamelles de grain 5A très fin Fini plus fin

Conseil pratique: Commencez avec une brosse à haute résistance de grain grossier ou moyen. Si le fini ne correspond pas, utilisez un grain plus ou moins abrasif. selon le cas.



Uniformisez le fini à l'aide de l'une des **brosses à lamelles d'uniformisation et de finition Scotch-Brite**™.

- S'utilisent en toute facilité.
- S'adaptent à la plupart des surfaces.
- Sont dotées d'un système de fixation fileté facile à installer et à enlever.

Conseil pratique : Avec un peu de pratique, vous pouvez biseauter la surface à réparer. En travaillant avec le grain, réduisez la pression aux deux extrémités des mouvements.



Choisissez une brosse à lamelles d'uniformisation et de finition Scotch-Brite[®] qui convient à l'utilisation envisagée.

Brosses Scotch-Brite[™]

Guide de dépannage pour la réparation de l'acier inoxydable

Problème	Solution				
Chaleur ou déformation	 Utiliser un abrasif de grain plus grossier. Réduire la vitesse. Utiliser un nouvel abrasif. Utiliser un tampon pour disques plus dur. 				
Bord coupant	 Utiliser un tampon pour disques plus mou. Réduire l'angle de la meuleuse. Utiliser un disque de nivelage de grain plus fin. Augmenter la vitesse. 				
Transparence des marques de ponçage du disque					
Broutage	Réduire la vitesse ou la pression.				
Rebondissement de la meule à lamelles	 Réduire la vitesse ou la pression. Utiliser une meule plus petite. 				
Rebondissement de la meule de finition à usages multiples	Réduire la vitesse.Ajuster la meule avec la partie arrondie.				
Maculage	Réduire la vitesse.Nettoyer ou remplacer le produit contaminé.				
Blocage de l'outil	Vérifier que l'approvisionnement en air de l'outil est suffisant. Augmenter le couple ou la puissance du moteur de l'outil.				
Présence de stries sur le fini	Utiliser un porte-tampon manuel.				

Description	CUP 051141-	N° de produit	Dimensions	Régime maximal (tr/min)
Brosse à lamelles de grain 5A extra grossier	55748-9	55748	4 ½ × 4 × ⅓ po − 11	,
	55730-4	55730	4 ½ × VARIABLE × ⅓ po − 11*	
Brosse à lamelles à haute résistance de grain 7A grossier	55749-6	55749	$4^{1/2} \times 4 \times \frac{5}{8}$ po -11	
	55731-1	55731	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	
Brosse à lamelles à haute	55750-2	55750	4 ½ × 4 × ½ po – 11	
résistance de grain 7A moyen	55732-8	55732	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	
Brosse à lamelles de grain 5A moyen	55745-8	55745	4 ½ × 4 × ½ po – 11	
	55727-4	55727	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	
Brosse à lamelles de grain 5S moyen	55747-2	55747	4 ½ × 4 × ½ po – 11	3500
	55729-8	55729	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	3300
Brosse à lamelles de grain 5A très fin	55746-5	55746	4 ½ × 4 × ½ po – 11	
	55728-1	55728	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	
Brosse à lamelles combinée de grain A 60	55744-1	55744	4 ½ × 4 × ½ po – 11	
	55726-7	55726	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	
Brosse à lamelles combinée de grain A 100	55742-7	55742	4 ½ × 4 × ½ po – 11	
	55724-3	55724	4 ½ × VARIABLE × 5% po − 11*	
Brosse à lamelles	55743-4	55743	4 ½ × 4 × ½ po – 11	
combinée de grain A 150	55725-0	55725	4 ½ × VARIABLE × 5/8 po − 11*	

* Également offerte avec un système de fixation doté d'une rainure à clavette cruciforme.

Outils et accessoires

(Consulter le catalogue des outils motorisés, des abrasifs et des accessoires 3M^{MC} (catalogue n° 61-5002-8217-5) pour voir d'autres outils offerts.)

	Description	CUP 051141-	N° de produit	Dimensions	Régime maximal (tr/min
	Ponceuse d'uniformisation et de finition 3M [™] de 1 HP	28659-4	28659	4 × 5/8 po – 11 EXT.	3500
	Meule à extension diamétrale 3M [™]	28718-8	28718	$5 \times 3 \frac{1}{2} \times 1$ po (alésage central)	
	Trousse d'adaptateurs pour meules à extension diamétrale $3M^{\mbox{\tiny MC}}$	28719-5	28719	1 × 5/8 po – 11 INT.	
	Ponceuse rectiligne 3M ^{MC} de 1 HP (produit de remplacement)	28339-5	28339	1 × 5/8 po – 11 INT.	
	Meule à extension diamétrale 3M ^{MC} (produit de remplacement)	28348-7	28348	$5 \times 3 \frac{1}{2} \times 5/8$ po (alésage central)	
	Trousse d'adaptateurs pour meules n° 3 3M™ (produit de remplacement)	45038-1	45038	5/8 po — 11 INT. x 5/8 po — 11 EXT.	

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité: De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité: À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.



Division des systèmes abrasifs Compagnie 3M Canada

C.P. 5757 London (Ontario) N6A 4T1 Canada 1 800 267-4414 www.3M.ca

Imprimé au Canada.